



UWAGA:
EWENTUALNE ZAŁOŻENIE DRENU
USTALIĆ W NADZORZE AUTORSKIM

USŁUGI TECHNICZNE I WIELOBRANŻOWE "BEA"	
DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU SCHODÓW I ZABEZPIECZENIA PRZECIWWILGOCIOWEGO ŚCIAN W BUDYNKU POLSKIEGO RADIA PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 77/85	
NAPRAWA ZABEZPIECZENIA IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ - PRZEKRÓJ A-A	
Rys. 6	
WYKONAWCY	
mgr inż. Barbara Eichler	upr. St-1493/73
mgr inż. Krzysztof Kakowski	upr. 940/59
tech. Adrian Górecki	
kwiecień 2006 r.	
Skala 1:20	